


RYOBI[®]



RAG18X125



SIMBOLI



Sigurnosno upozorenje



Istosmjerna struja



Molimo da pažljivo pročitate uputstva pre pokretanja stroja.



Nosite zaštitu za uši.



Nosite zaštitu za oči.



Nosite masku protiv prašine.



Nosite zaštitne rukavice



Proizvodom uvek rukujte s dvije ruke.



Za postupke sečenja ne koristite štitnik.



Nemojte koristiti zarezanu, puknuto ili oštećenu brusnu ploču.



Nemojte koristiti za sečenje.



Koristite štitnik.



Metal



Otpadne akumulatorate, otpadnu električnu i elektroničku opremu nemojte odlagati kao nesortirani komunalni otpad. Otpadni akumulatori i otpadna električna i elektronička oprema moraju se prikupljati odvojeno. Otpadne baterije, otpadni akumulatori i izvori svjetla moraju se ukloniti iz opreme. Od lokalnih nadležnih tijela ili trgovca zatražite savjete koji se odnose na recikliranje i mjesto za skupljanje otpada. U skladu s lokalnim propisima, trgovci u maloprodaji imaju obvezu besplatnog preuzimanja otpadnih baterija i otpadne električne i elektroničke opreme. Vaš doprinos ponovnoj upotrebi i recikliranju otpadnih baterija i otpadne električne i elektroničke opreme pomaže u smanjenju potrebe za sirovinama. Otpadne baterije, osobito one koje sadrže litij i električna i elektronička oprema sadrži i vrijedne materijale koje je moguće reciklirati, koji mogu negativno utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje, ako se ne uklanjaju na način ekološki sukladan s okolišem. Izbrisite osobne podatke iz otpadne opreme, ako ih ima.

PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA

U razvoju ove ugaone brusilice dati su maksimalni prioriteti sigurnosti, performansama i pouzdanosti.

NAMENA

Ugaona brusilica namenjena je za korištenje samo od strane odraslih osoba koja su pročitala i razumela uputstva i upozorenja u ovom priručniku te se mogu smatrati odgovornim za svoje postupke.

Proizvod je konstruisan za brušenje i sečenje metala i kamenih materijala. Samo odgovarajuće rezne ploče kao što je opisano u odjeljku specifikacija proizvoda ovog priručnika treba postaviti na kutnu brusilicu.

Proizvod je namenjen samo za korištenje u suhim uvjetima. Proizvod nemojte koristiti za primjenu u mokrim uvjetima.

Proizvod je namenjen za ručnu uporabu. Proizvod se ne smije montirati na radni stol.

Proizvod je namenjen samo krajnjim korisnicima.

Proizvod ne koristite ni za kakvu drugu svrhu. Korištenje električnog alata za radove drugačije od njegove namene može dovesti do opasne situacije.

⚠️ UPOZORENJE! Pažljivo pročitajte sva upozorenja, uputstva i specifikacije priložene uz alat i pogledajte crteže. U slučaju nepoštivanja uputa u priručniku može doći do električnog udara i/ili ozbiljnih tjelesnih ozljeda.

Sačuvajte ova upozorenja i uputstva kako biste ih naknadno mogli konsultovati.

POSEBNA SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA UGAONE BRUSILICE

SIGURNOSNA UPOZORENJA UOBIČAJENA ZA POSTUPKE BRUŠENJA ILI ODSIJECANJA:

- **Ovaj električni alat namenjen je da funkcioniра као brusilica, alat za glaćanje, žičana četka, rezač otvora ili alat za odsijecanje. Pažljivo pročitajte sva upozorenja, uputstva i specifikacije priložene uz alat i pogledajte crteže. U slučaju nepoštivanja uputa u priručniku može doći do električnog udara i/ili ozbiljnih tjelesnih ozljeda.**
- **Postupci kao što su brušenje, glaćanje, četkanje žicom, poliranje, izrezivanje otvora ili sečenje ne smiju se obavljati ovim električnim alatom. Operacije za koju električni alat nije osmišljen predstavlja opasnost i prouzročiti ozljede.**
- **Ovaj električni alat nemojte mijenjati tako da radi na način za koji ga proizvođač alata nije konstruisao i namenio. Takva preinaka može dovesti do gubitka nadzora i može prouzročiti teške tjelesne ozljede.**
- **Ne koristite pribor koji proizvođač alata nije konstruisao i naveo. Samo zato što pribor može biti priključen na vaš električni alat, te ne osigurava siguran rad.**
- **Okretaja od pribora mora biti najmanje jednaka maksimalnoj brzinu označen na električni alat. Dodaci koji rade na višim brzinama od njihove nominalne brzine mogu se slomiti ili izletjeti s alata.**
- **Vanjskog promjera i debljine vašeg pribora mora biti unutar ocjenjivanja sposobnosti vašeg uređaja. Pogrešno veličine pribor se ne može adekvatno čuvano ili kontrolirati.**
- **Dimenzije okvira pribora moraju odgovarati elementima za ugradnju električnog alata. Dodatni pribor koji ne odgovaraju pričvršćnim elementima električnog alata se okreće izvan balansa, previše vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole.**

- Nemojte koristiti oštećeni pribor. Prije svake upotrebe provjerite jesu li svi dodaci koje koristite u dobrom stanju: provjerite da brusne ploče nisu oštećene ili okrhnute, da podložne pločice nisu polomljene ili pohabane, da niti metalne četke nisu previše istrošene ili polomljene. Ako vam je alat ili dio pribora ispaš iz ruke, provjerite ima li oštećenja ili instalirajte neoštećeni pribor. Ako je potrebno, stavite i masku protiv prašine, zaštitu od buke, rukavice i zaštitnu ploču kako biste se zaštitili od izljetanja dijelova komada kojeg obrađujete (brusni dijelovi, komadići drveta itd.). Ako je dodatak oštećen, tijekom ove provjere će se slomiti.
- Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno o primjeni, koristite zaštitnu masku za lice, zaštitu za oči ili sigurnosne naočale. Nakon pregledavanja i instaliranja nekog pribora, ni vi niti nazočne osobe nemojte ostati u ravnini s rotirajućim priborom i pokrenite električni alat maksimalnom brzinom bez opterećenja u trajanju od jedne minute. Zaštita za oči mora biti u stanju zaustaviti leteće krvotine koje nastaju tijekom različitih primjena. Maska za prašinu ili respirator moraju biti u stanju filtrirati čestice koje nastaju tijekom određene primjene. Produljeno izlaganje buci velikog intenziteta može prouzročiti gubitak slухa.
- Držite nazočnima sigurno udaljenosti od područja rada. Svatko tko bi stupio u radno područje, mora nositi osobnu zaštitnu opremu. Krhotine izratka ili slomljena mogu odletjeti i uzrokovati ozljede i izvan neposrednog područja djelovanja.
- Kada pilom režete tako da postoji mogućnost da lanac pile dodatake skriveno označenje uređaja, proizvod držite isključivo za izolirane površine za hvatanje. Dodirivanje "žive" žice može izložiti metalne dijelove alata električnoj energiji i dovesti do strujnog udara na operatera.
- Nikad ne odlažite alat pre nego što se pokretni dijelovi sasvim ne zaustave. Pređenje alata mogu zgrabitte i povucite površinu uređaja izvan vaše kontrole.
- Ne uključujte alat dok ga prevozite. Rotirajući dodatak može se zaplesti u vašu odjeću i ozbiljno vas ozlijediti.
- Redovno čistite ventilacijske otvore alata. Kroz ventilacijske otvore u unutrašnjost kućišta motora može dospijeti prašina što može uzrokovati preterano nakupljanje metalnih komadića i uzrokovati strujni udar.
- Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih tvari. U slučaju odskakivanja, alat se odbacuje u smjeru suprotnom od smjera rotacije ploče.
- Ne koristite pribor koji zahtijevaju tekućih sredstava za hlađenje. Korištenje vode ili druge tekućine rashladne može dovesti do električnog udara.

Upozorenja na povratni udar i druge vezane opasnosti

Bakšić je iznadenja reakcija ili krvagav stegnut rotirajućeg kotača, prateći pad, četkom ili bilo koji drugi pribor. Štipanje ili snagging uzroka brzog odgovlaženje od rotirajućeg pribora što opet uzrokuje nekontrolirani uređaja biti prisiljeni u smjeru suprotno od dodatne opreme rotacije na mjestu vezanja.

Na primjer, ako je brusna ploča krvagava ili prigrađena od strane izratka, rub kotača koji ulazi u točniju prigrađenja se može zakopati u površinu materijala uzrokujući da se kotač popne iz prigrađenja ili iskoči. Kotač ili može skočiti prema ili od operatera, ovisno o smjeru kotača pokreta na mjestu štipanja. U slučaju odskakivanja može doći i do lomljenja brusne ploče.

Odskakivanje je dakle rezultat loše uporabe alata i/ili nepravilnih postupaka ili uvjeta upotrebe. Može ga se izbjegi ako se poštuju neke mjere opreza:

- Električni alat čvrsto uhvatite s obje ruke, a tijelo i ruke postavite u takav položaj koji vam omogućava da izdržite sile povratnog udara. Ako alat ima pomoćnu ručku, svakako je držite kako biste imali optimalni nadzor nad alatom u slučaju odskakivanja ili da možete odgovarajuće reagirati u trenutku uključivanja uređaja. Poduzmite potrebne mjere kako biste alat mogli kontrolirati u slučaju odskakivanja ili jakog okretnog momenta.

- Nikada ne stavljavajte ruku u blizini rotirajuće pribor. Alata mogu bakšić preko vaše ruke.
- Ne poziciju vaše tijelo na području gdje se električni alat će se pomaknuti ako dođe do povratnog udara. Bakšić će pokrenuti alat u smjeru suprotnom kotača pokreta na mjestu snagging.
- Koristite posebna njega kod rada kutova, oštih rubova i sl. Nemojte alat zaglavljivati ili ispuštatiti iz ruku. Uglovi, oštih rubova i odskakanje imaju tendenciju da uloviti rotirajuće pribor i dovesti do gubitka kontrole ili povratnog udara
- Nemojte priključivati lanac pile, oštricu za rezbarjenje drveta, segmentnu dijamantsku ploču s perifernim razmakom većim od 10 mm ili pilu s nazubljenom oštrom. Takve oštrice povećavaju rizik od odskakivanja i gubitka nadzora na alatom.

Sigurnosna upozorenja specifična za postupke brušenja i sečenja

- Koristite samo vrste kotača koje su navedene za vaš električni alat i specifični štitnik konstruisan za odabrani kotač. Rezna ploče koje nisu namenjene za električni alat ne mogu se odgovarajuće zaštititi i nisu sigurni.
- Površina za brušenja središta brusne ploče mora biti montirana ispod ravnine štitnika. Nepravilno montirana ploče koja prolazi kroz ravninu štitnika ne može se pravilno zaštititi.
- Štitnik mora biti čvrsto postavljen i pozicioniran na električni alat radi maksimalne sigurnosti, tako da je minimalna količina kotača izložena prema rukovatelju. Štitnik pomaže zaštititi rukovatelja od dijeliča slomljene ploče, slučajnog kontakta s pločom te od iskri koje mogu zapaliti odjeću.
- Kotači se moraju koristiti samo za navedene primjene. Na primjer, nemojte brusiti s bočnom stranom reznog kotača. Abrazivne rezne ploče namenjene su za površinsko brušenje, primjena bočnih sila na ove kotače može dovesti do njihovog pucanja.
- Za vaš odabrani kotač uvek koristite neoštećene prirubnice kotača koje su točne veličine i oblike. Pravilna prirubnica kotača podupire kotač te stoga smanjuje mogućnost lomljenja kotača. Prirubnice za rezne kotače mogu se razlikovati od prirubnica za brusne kotače.
- Nemojte koristiti istrošene kotače za alate velike snage. Kotač namenjen za alat velike snage nije prikladan za velike brzine manjeg alata i može prsnuti.
- Dok koristite dvonamenske kotače uvek koristite štitnik prikladan za primjenu koja se obavlja. Ne budeće li koristili odgovarajući štitnik možda nećete postići željenu razinu zaštite, što bi moglo dovesti do teške ozljede.

Dodatna sigurnosna upozorenja specifična za postupke sečenja

- Nemojte „zaglavljivati“ reznu ploču ili primjenjivati prekomjerni pritisak. Nemojte pokušavati učiniti predubok rez. Prekomjerno napsećenje ploče povećava opterećenje i mogućnost uvrtanja ili savijanja ploče prilikom reza i mogućnost povratnog udara ili pucanje ploče.

- Nemojte postavljati tijelo u liniju s i za ploče za sečenje.** Kad se rezna ploča, u točki rada odmiče od vašeg tijela, može doći do mogućeg povratnog udara rotirajuće ploče i električnog alata prema vama.
- Kada se kotač spaja ili kada se sečenje prekida zbog bilo kojeg razloga, isključite električni alat i držite ga u nepomičnom položaju sve dok se kotač potpuno ne zastavi. Nikada ne pokušavajte ukloniti reznu ploču iz rezu dok je ploča u pokretu, u suprotnom može doći do povratnog udara.** Istražiti i poduzeti korektivne akcije kako bi se uklonili uzrok kotača obvezujuće.
- Nemojte ponovno pokretati radnju sečenja u izratku.** Neka rezna ploča dostigne punu brzinu i pažljivo ponovno nastavite rezati. Ploča se može saviti, iskliznuti ili odskočiti unatrag ako se električni alat ponovno pokreće u izratku.
- Poduprite ploče ili bilo koji izradak velikih dimenzija kako biste smanjili prignjećenje i povrtni udar rezne ploče.** Veliki izrati se uvijaju pod svojom vlastitom težinom. Potporni se moraju postaviti ispod izrata na obim stranama, blizu crte sečenja i pored ruba izrata.
- Budite izrazito oprezni kada radite „prividni rez“ u postojećim zidovima ili područjima u kojima ne vidite rez.** Ploča koja izvrije može odrezati cijevi od plina ili vode, električne žice ili predmete koji mogu uzrokovati povrtni udar.
- Ne pokušavajte izvršiti zakriviljeno sečenje.** Prekomjerno napsećenje kotača povećava opterećenje i sklonost savijanju ili vezivanju kotača u rezu i mogućnost povrtnog udara ili loma kotača, što može dovesti do teške ozljede.

DODATNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Spojite uredak s uređajem za spajanje. Odspojeni izrati mogu uzorkovati ozbiljne ozljede i oštećenje.
- U slučaju zastoja u radu proizvod će se automatski ponovno pokrenuti. Ako proizvod zastaje u radu, odmah ga isključite. Odredite zašto dolazi do zastoja u radu proizvoda i ispravite to, obraćajući pažnju na sigurnosne upute. Ako je potrebno, uklonite alat za umeranje.
- Ozljede mogu biti uzorkovane ili izazvane produljenim vremenskim razdobljem korištenja alata. Kada koristite bilo koji alat dulje vremena, osigurajte da uzimate povremene stanke.
- Raspon temperature okoliša za alat za vrijeme rada je između 0 °C i 40 °C.
- Raspon temperature okoliša za skladištenje alata je između 0 °C i 40 °C.
- Preporučeni raspon temperatura okoliša za sustav punjača za vrijeme punjenja je između 10 °C i 38 °C.

DODATNA SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA BATERIJU

Zbog izbjegavanja opasnosti od požara jednim kratkim spojem, opasnosti od ozljeda ili oštećenja proizvoda, alat, izmjenjivi akumulator ili napravu za punjenje ne uronjavati u tekućine i pobrinite se za to, da u uređaje ili akumulator ne prodire nikakve tekućine. Korozirajuće ili vodljive tekućine kao slana voda, određene kemikalije i sredstva za bijeljenje ili proozvodi koji sadrže sredstva bijeljenja, mogu prouzročiti kratak spoj.

- Raspon temperatura okoliša za bateriju za vrijeme uporabe je između 0 °C i 40 °C.
- Raspon temperatura okoliša za pohranu baterije je između 0 °C i 20 °C.

TRANSPORT LITIJUMSKIH BATERIJA

Transportirajte bateriju u skladu s lokalnim i nacionalnim pravilima i zakonima.

Slijedite sve specijalne zahtjeve na pakiranju i naljepnicama prilikom transporta baterije od treće strane. Osigurajte da baterija ne može doći u kontakt s drugim baterijama ili provodnim materijalima tijekom transporta tako da zaštите izložene priključke s izolacijom, kapicama koje ne provode energiju ili trakom. Nemojte transportirati baterije koje su polomljene ili cure. Provjerite kod kompanije koja transportira da daljnju pomoć.


UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

Pogledajte stranicu 91.

1. Ulaz za bateriju
2. Drška, izolirana površina za hvatanje
3. Gumb za zaključavanje osovine
4. Bočna ručka, izolirana površina za hvatanje
5. Gumb poluge za zaključavanje
6. Bezalatni štitnik za brušenje
7. Granična sklopka
8. Sklopka za isključivanje
9. Priručnik za rukovaljka
10. Jednostavna matica za učvršćivanje
11. Brus
12. Disk za sečenje
13. Leteća prirubnica
14. Osovina
15. Bezalatni nastavak štitnika za sečenje
16. Baterija
17. Punjač

ODRŽAVANJE

- Proizvod nikad ne smije biti priključen na izvor napajanja kada sastavljate dijelove, vršite podešenja, čistite, izvodite održavanje ili kada se proizvod ne koristi. Isključivanjem proizvoda s izvora napajanja sprečavaju se slučajna pokretanja proizvoda koja mogu prouzročiti ozbiljne tjelesne ozljede.
- Prilikom servisiranja, koristite samo originalne zamjenske dijelove, dodatni pribor i priključke od proizvođača. Korištenje nekih drugih dijelova može dovesti do opasnosti ili uzrokovati oštećenje alat.
- Nikada ne dopustite kontakt plastičnih dijelova s tekućinom za kočnice, benzinom, proizvodima na bazi petroleja, sredstvima za odmašćivanje, idr. Kemikalije mogu oštetiti, oslabiti ili uništiti plastiku što može dovesti do ozbiljnih osobnih ozljeda.
- Prilikom čišćenja plastičnih dijelova izbjegavajte koristiti kemijska sredstva. Većina plastike je podložna različitim vrstama komercijalnih kemijskih sredstava za čišćenje i mogu se oštetiti prilikom njihovog korištenja. Za uklanjanje nečistoća, prašine, ulja masti i drugog upotrebljavajte čistu krpu.
- Radi veće sigurnosti i pouzdanosti, sve popravke treba izvoditi ovlašteni servisni centar.



Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10,
71364 Winnenden, Germany

Techtronic Industries (UK) Ltd
Parkway
Marlow Bucks SL7 1YL
UK